



سریم استخداام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

کدام شاخص برای سنجش میزان متالیزاسیون آهن اسفنجی استفاده می‌شود

الف) درصد Fe کل

ب) درصد Fe متالیک ☒

ج) درصد FeO

د) درصد Fe_2O_3

در خط تولید کنسانتره گل‌گهر خردایش نهایی تا چه اندازه‌ای انجام می‌شود

الف) ۴۵ میکرون

ب) ۳۲ میکرون ☒

ج) ۲۵ میکرون

د) ۶۳ میکرون

کدام نوع روغن در پاتاقان‌های کوره دوار گل‌گهر برای روانکاری استفاده می‌شود

الف) روغن معدنی

ب) روغن سنتتیک ☒

ج) روغن گیاهی

د) روغن دنده

میزان اکسیژن محلول در آب خنک‌کاری تجهیزات گل‌گهر نباید بیشتر از چند ppm باشد

الف) ۰/۱

ب) ۰/۲ ✓

ج) ۰/۵

د) ۱

در واحد فلو تاسیون گل گهر کف ساز مورد استفاده از کدام خانواده است

الف) الکاهل ohol

ب) زانتات ✓

ج) آمین

د) پابین اویل

کدام تجهیز برای توزین نوار نقاله در مسیر انتقال کنسانتره استفاده می شود

الف) لودسل نواری ✓

ب) بچینگ

ج) ویفیدر

د) اسکیل جاده ای

در کوره دوار گل گهر زمان اقامت گندله چند دقیقه است

الف) ۲۰

ب) ۳۰ ✓

ج) ۴۰

د) ۵۰

کدام نوع آجر در پوشش داخلی کوره دوار گل گهر استفاده می شود

الف) آجر نسوز ✓

ب) آجر سیلیس

ج) آجر آلومینا

د) آجر منیزیت

در خط تولید گندله میزان رطوبت نهایی محصول چند درصد است

الف) ۱

ب) ۲ ✓

ج) ۳

۴ (د)

کدام پارامتر در آزمون فشار سرد گندله بیانگر استحکام قبل از پخت است

☒ الف) kgf/pellet

ب) N/mm^2

ج) MPa

د) bar

در واحد احیای مستقیم گل‌گهر دمای خروجی کوره چقدر است

الف) ۸۰۰

☒ ب) ۸۵۰

ج) ۹۰۰

د) ۹۵۰

کدام نوع فیلتر برای تصفیه گاز خروجی اسکرابر گل‌گهر استفاده می‌شود

☒ الف) بگ‌فیلتر

ب) کارتریج

ج) هپا

د) الکترواستاتیک

در آزمایشگاه گل‌گهر کدام دستگاه برای تعیین اندازه ذرات استفاده می‌شود

☒ الف) لیزر سائز

ب) XRF

ج) ICP

د) XRD

میزان گرد و غبار مجاز در هوای کارخانه گل‌گهر حداکثر چند میلی‌گرم بر مترمکعب است

الف) ۵

☒ ب) ۱۰

ج) ۱۵

د) ۲۰

در کوره دوار گل‌گهر سرعت چرخش کوره چند دور در دقیقه است

الف) ۱

ب) ۱/۵ ☒

ج) ۲

د) ۲/۵

کدام واحد در گل‌گهر مسئول تولید گاز احیا است

الف) ریفورمر ☒

ب) کمپرسور

ج) توربین

د) ژنراتور

در فرآیند pelletizing میزان آب افزوده شده به مخلوط سنگ آهن چند درصد است

الف) ۸

ب) ۹ ☒

ج) ۱۰

د) ۱۱

کدام نوع تسمه در نقاله‌های داغ کوره استفاده می‌شود

الف) تسمه لاستیکی

ب) تسمه فلزی ☒

ج) تسمه PVC

د) تسمه پارچه‌ای

در خط تولید کنسانتره گل‌گهر خردایش نهایی تا چه اندازه‌ای انجام می‌شود

الف) ۴۵ میکرون ☒

ب) ۳۲ میکرون

ج) ۲۵ میکرون

د) ۶۳ میکرون

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م